


ISO 4017

Sechskantschrauben mit Vollgewinde



Maße (d)	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
sw	5,5	7	8	10	11	13	16	18	21	24	27
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5
a max	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5

Maße (d)	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
sw	30	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75
k	12,5	14	15	17	18	21	22,5	25	26	28	30
a max	7,5	7,5	9	9	7	10,5	12	12	13,5	13,5	15

Maße in mm